

8.10.2019 Pyhätunturin alueella tehty varhaiskasvatuksen tilojen alustava katselmus / vertailu:

	Pyhäntähti liikekeskus / asunto	Kuusiranta	Huom!
Tilojen kunto aistinvaraisesti	Hyvä	Hyvä	
Sisäilman laatu aistinvaraisesti	Hyvä	Hyvä	
Ilmastoinnin riittävyys	Selvitettävä	Selvitettävä	
Akustiikka	Selvitettävä	Selvitettävä	
Valaistus	Hyvä	Mahdollisesti lisättävä	Kuusirannan aikaisempi toiminta
Tilojen esteettömyys	Hyvä	Hyvä	
Lapsiryhmän tilat	Erittäin pieni 8 lapselle (yksi pieni tila)	Riittävät 8-15 lapselle, iso tila, joka voidaan jakaa osiin	
Lepuhuone	Alkovi (asunnon makuusoppi) soveltuu lepoahuoneeksi	Tilaa riittää lepoahuoneen rakentamiselle	
Henkilökunnan tilat	Ei ole	Keittiön takatiloissa on	
Sisäänkäynti, eteinen, kuraeteinen	Pieni tuulikaappi, ei sovellu kuraeteiseksi. Tila kengille on otettava lapsiryhmän tiloista.	Iso tuulikaappi, joka soveltuu myös kuraeteiseksi	
Ulkovaatteiden säilytys	Pienet tilat, osittain ehkä lapsiryhmän tiloissa	Tilaa riittävästi	
WC ja tilat potille	1 x wc lapsille ja henkilökunnalle, tilat potille wc:ssä	2 wc lapsille ja 1 henkilökunnalle, tilat potille wc:ssä	lasten wc-istuimia ei kummassakaan tilassa
Pesutilat (pyllynpesun mahdollisuus)	1 x (samassa tilassa sähkötaulu)	Puuttuu lapsiryhmien puolelta. Voidaan asentaa	
Lasten lavuaarit	Ei ole	Ei ole	
Varastotilat tekstiileille ja muille tarvikkeille sekä pyykinpesu	Erittäin pienet, voidaan ehkä sijoittaa saunatilaan	Keittiön takatiloista löytyy tilaa	
Keittiötilat, ruokailu	On, pienen kokoinen mutta riittävä	On ja ruokailutila voidaan sijoittaa saliin	
Saatto-, huolto- ja pysäköintitilat	On	On	
Leikkipiha, leikkivälineet	Löytyy lähistöltä	Iso piha-alue, leikkivälineitä ei ole	